



Nr.: SI-SC2023031001

Datum: 10-03-2023

Von: MG Motor Deutschland / SAIC Motor Deutschland GmbH

An: MG-Vertragspartner

Betreff: CCU Software-Update

Beschreibung

Um die Leistung des Ladevorgangs zu optimieren, muss die CCU-Software über SIPS auf die aktuelle Version aktualisiert werden.

Betroffen

MG4

Im MG Care ist die VIN-Liste der betroffenen Fahrzeuge unter Communications -> Service Campaigns -> SC47-SC2023031001 - CCU software update on MG4 -> SC47 VIN List hinterlegt.

Vorgehensweise:

CCU Update:

Verwenden Sie SIPS, um die CCU neu zu programmieren. Führen Sie die Konfiguration durch, indem Sie die im SIPS angezeigten Anweisungen befolgen.

Wichtig, nach der Durchführung des CCU Software-Update, muss der aktuelle SIPS-Bericht abgespeichert werden. Bitte den aktuellen SIPS-Bericht an Ihre Garantieabteilung übermitteln, da der SIPS-Bericht in den Garantieantrag miteingefügt werden muss.

Garantie

Für die Einreichung des Garantieantrags im GWS-System, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

1. Geben Sie die notwendigen Fahrzeugdaten und die Nummer des Arbeitsauftrags ein
2. Wählen Sie den Anspruchstyp: **CA**
3. Geben Sie den Campaign Code ein: **SC47**
4. Geben Sie das Anfangsdatum und das Enddatum der Reparatur ein
5. Wählen Sie den folgenden Fehler Code:

Fault Code	Fault Description
96	Campaign